



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 220

KLASA: 023-01/13-01/407  
URBROJ: 525-12/0920-13-9  
Zagreb, 20. kolovoza 2013.



50 — VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Primljeno:	21-09-2013		
Klasifikacijska oznaka:	021-12/13-01/142	Org. jed.	50301
Urudžbeni broj:	525-13-04	Pril.	-
		Vrij.	-

10

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE  
GLAVNO TAJNIŠTVO  
Trg svetog Marka 2  
10 000 Zagreb

**Predmet: Zastupničko pitanje Nikole Vuljanića, u vezi s posljedicama za okoliš uzrokovanih mogućim nezakonitim vađenjem riječnog pijeska za potrebe određenih građevinskih tvrtki na području naselja Pokupska luka - odgovor, daje se**

**Veza: Klasa: 021-12/13-01/142, Urbroj: 50301-01/10-13-2, od 5. srpnja 2013.**

Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je 11. srpnja 2013. dopis Vlade Republike Hrvatske Klasa: 021-12/13-01/142, Urbroj: 50301-01/10-13-2, od 5. srpnja 2013. u privitku kojeg je dostavljeno zastupničko pitanje Nikole Vuljanića u svezi nezakonitog vađenja riječnog pijeska za potrebe određenih građevinskih tvrtki na području naselja Pokupska luka u Karlovcu, radi izrade prijedloga odgovora (Ministarstvo poljoprivrede određeno je za nositelja izrade predmetnog odgovora). Predmetno zastupničko pitanje dostavljeno je i Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Ministarstvu zaštite okoliša i prirode i Državnom inspektoratu, radi izrade dijela prijedloga odgovora koji je u nadležnosti istih.

Ovo Tijelo zatražilo je očitovanje Hrvatskih voda (pravne osobe za upravljanje vodama) u svezi predmetnog zastupničkog pitanja.

U svezi predmetnog zastupničkog pitanja, a temeljem zaprimljenih očitovanja navedenih Tijela i provedenog inspeksijskog nadzora državne vodopravne inspekcije dostavljamo slijedeći odgovor:

1. Nadležni inspektor Državnog inspektorata proveo je inspeksijski nadzor lokaliteta u naselju Pokupska luka na području Grada Karlovca u Karlovačkoj županiji, na katastarskoj čestici k.č.br. 153/3, k.o. Pokupska luka, koja je u vlasništvu Nade Peratović, Zagreb pritom je utvrdio da je došlo do pojave klizišta i pomaka površinskog zemljanog sloja na pokosu između platoa korita rijeke Kupe i makadamske prometnice, a korito rijeke Kupe nije bilo

oštećeno klizištem. U vrijeme inspekcijskog nadzora na predmetnom dijelu rijeke Kupe nisu se obavljali radovi vađenja mineralne sirovine građevnog pijeska i šljunka te nisu utvrđene povrede odredaba Zakona o rudarstvu („Narodne novine“, broj 56/13);

2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode izvijestilo je ovo Tijelo da opisana problematika nije regulirana propisima iz djelokruga Ministarstva zaštite okoliša i prirode, stoga nadležne inspekcijske službe nisu imale osnova za postupanje;

3. Građevinski inspektor Uprave za inspekcijske poslove Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja proveo je inspekcijski nadzor na području naselja Pokupska luka i utvrdio je da je stambena zgrada s okućnicom vlasnice Nade Peratović iz Zagreba, Zvonigradska 23, izgrađena na padini brijega na kč. br. 123., 124., 125/1 k.o. Luka Pokupska, a ispod navedenih čestica nalazi se put (javno dobro), a niže prema rijeci nalaze se k.č. br. 153/3 i 152/2 k.o. Luka Pokupska (neizgrađene čestice) također u vlasništvu iste osobe. Očividom je utvrđeno da na rubu javnog puta, u smjeru rijeke Kupe, postoji odron zemlje na koji je navezena veća količina građevinskog otpada, dok je ispod opisanog odrona šuma posječena te raskrčen teren (uz navedeni odron nalazi se i betonski stup za priključak električne energije). Obzirom da na samoj zgradi nisu uočene pukotine koje bi ukazivale na moguća oštećenja postojeće stambene zgrade a nije uočeno niti klizanje zemljišta u njezinoj neposrednoj blizini, nisu utvrđeni razlozi za provođenje inspekcijskog postupka ni uvjeti za donošenje hitnih mjera osiguranja, jer nije utvrđena moguća opasnost za život i zdravlje ljudi, drugih građevina ili stabilnost tla na okolnom zemljištu;

4. Hrvatske vode su u očitovanju navele da je Općinsko državno odvjetništvo u Karlovcu zatražilo 7. lipnja 2013. podatke u svezi eksploatacije šljunka u mjestu Luka Pokupska tijekom 2008. godine te da su odgovorili da tijekom 2008. godini nije vršena eksploatacija šljunka iz korita rijeke Kupe, niti je vodočuvarska služba (neposredni provoditelj nadzora nad protupravnim otuđenjem šljunka i pijeska) evidentirala bilo kakvo vađenje na predmetnoj lokaciji;

5. Državni vodopravni inspektor Ministarstva poljoprivrede proveo je inspekcijski nadzor dana 16. srpnja 2013. i utvrdio sljedeće:

- prilikom inspekcijskog nadzora nije zamijećeno klizanje terena s parcele k.č. 153/3 k.o. Luka Pokupska prema parceli 152/2 k.o. Luka Pokupska. Prema podacima i grafičkim skicama Hrvatskih voda horizontalna udaljenost obale rijeke Kupe do građevine obitelji Peratović iznosi približno 65 metara. Kota obale rijeke Kupe iznosi približno 107 m.n.m., a kota lokalnog makadamskog puta (koji se nalazi između pokosa – ruba klizišta i ruba domaćinstva) iznosi približno 120 n.m.m. Prema podacima Hrvatskih voda kota stogodišnje velike vode iznosi 110,39 m.n.m. što znači da niti prilikom najviših vodostaja razina rijeke Kupe ne doseže pokos na kojem se nalazi klizište i odlagalište otpada, niti može utjecati na stvaranje tokova u tlu prilikom procjeđivanja koji bi mogli izazvati nestabilnost tla;

- prema podacima Hrvatskih voda tijekom 2008. godine nije bilo vađenja mineralnih sirovina na lokaciji u stacionaži 116+330 koja približno odgovara poprečnom presjeku u i lokaciji na kojoj se pojavilo klizište, te prema izjavi Hrvatskih voda iza 2008. godine vodočuvar nije uočio nikakvo vađenje mineralnih sirovina niti posredno dobio informacije o pokušaju vađenja mineralnih sirovina na predmetnoj lokaciji.

Nadalje, po prijavi gosp. Željka Peratovića, državna vodopravna inspekcija provela je prvi inspekcijski nadzor na istoj lokaciji 8. ožujka 2012. i detaljno izvijestila gosp. Željka Peratovića dopisom KLASA: 325-05/12-01/142, URBROJ: 525-12/0892-12-5 od 30. ožujka 2012. o činjenicama utvrđenim prilikom inspekcijskog nadzora kao i o postupcima Hrvatskih voda nakon 22. ožujka 2010. kada je prvi put prijavljena erozija (prilikom obilaska terena 16.

srpnja 2013. Željko Peratović potvrdio je državnom vodopravnom inspektoratu da je primio navedeni dopis). Naime, u dopisu je navedeno i da su Hrvatske vode stručno utvrdile da utjecaj Kupe ne može biti razlog aktiviranja odrona budući da se odron nalazi približno 50 do 60 metara udaljen od obale rijeke te da se radi o eroziji površinskog sloja.

S poštovanjem,

MINISTAR  
THOMIR JAKOVINA



Dostaviti:

1. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Uprava za inspekcijske poslove, Ulica Republike Austrije 20, Zagreba, veza: KLASA: 023-01/13-01/79, URBROJ: 531-07-1-8-13-3
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreba, veza: KLASA: 023-01/13-01/65, URBROJ: 517-04-13-5
3. Državni inspektorat, Ulica F. Petračića 4, Zagreb, veza: KLASA: 008-03/13-01/03, URBROJ: 556-11-02/85-13-4
4. Pismohrana, ovdje
5. Referada, ovdje